

10.



Réalisation des trottoirs. ① 1 couche de produit noir venant du fe fourne.
 ②. Eau poudrage de fine granulaille p refus.
 ③. nettoyage après l'efface
 ④. Pulvérisation d'un fixateur.

11.



Jaquette représentant le tout avec les diverses couches.