



Vue d'ensemble côté aval. Vue également du pied du garde corps décapé et où l'on voit la rouille.



On distingue en vert la poutre de Protection contre la rouille.